

监 理 通 知 单

工程名称: 河北以岭药业 1.53384MWp 分布式光伏发电项目

编号: ZHHL-YLYY-004

致: 河北筑能工程技术有限公司项目部

事由

关于质量事项

内容

- 1、现场发现组件安装不再一条水平线上,需要整改;
- 2、现场发现斜梁安装角度不符图纸要求,需要整改;
- 3、现场发现横梁安装材料弯曲不直,需调直后在安装;

要求:

针对上述问题贵单位尽快处理,及时回复



注 本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。