

监 理 通 知 单

工程名称：河南驻马店 8 兆瓦光伏发电项目

编号：ZHJL-001

致：河南省神华建安工程有限责任公司

事由：1、1#、3#厂房屋面施工四周未设置安全警示带，现场施工人员安全劳保佩戴不齐全。

内容：

1、我监理单位对施工现场巡视检查时发现，1#、3#厂房屋面施工未做安全警示带及安全警示牌。

2、屋面现场施工人员未佩戴安全帽，劳保佩戴不齐全。

现要求你单位做好厂房屋面高空作业施工的安全警示带、防护措施，对安全警示、防护措施立即整改，专职安全管理人员现场监督施工，加强施工人员的安全培训教育。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017 年 3 月 21 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



注：回复单因施工方没有项目章后续补上。