

监 理 通 知 单

工程名称：河南驻马店 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-005

致：河南省神华建安工程有限责任公司

事由：关于施工现场施工人员安全防护措施不到位事宜。

内容：

在厂房箱变电缆敷设施工现场进行巡视检查时发现，施工人员未佩戴安全帽，我方多次要求仍未采取任何措施，还以各种理由反驳我方。

要求：

针对以上问题，现我方要求你施工方对此责令整改，对你方施工人员加强安全文明知识教育。

望贵公司尽快落实。



注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。总页数3页，此页第1页。