

监理通知单



工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 编号: 002

致: 中国能源建设集团北京电力建设公司

事由: 关于现场质量问题事宜

内容: 监理人员对现场巡视检查, 检查中发现个别桩基础浇筑过程中, 同一组桩没有在同一条水平线内、偏差较大。现要求施工单位对存在偏差的质量问题两个工作日内整改, 整改完成后报监理项目部复查。

附照片



项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 王XX

日期: 2017年04月25日

