

监理通知回复单

工程名称：商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 编号：002

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方已接到编号 002 的监理通知单后，我施工单位对现场问题桩已进行整改，并对施工人员进行重新技术交底，并派专人进行现场监督，避免再次出现类似现象。

施工单位（盖章）

项目经理（签字）



2017 年 04 月 27 日

复查意见：

经现场复查以上问题已整改完成

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）



2017 年 04 月 27 日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。