


工程名称: 商洛市商州区北电光伏科技有限公司沙河子镇 20MWp 光伏电站项目 编号: 004

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理部

我方已接到编号 004 的监理通知单后, 我施工单位已要求升压站施工队伍对未采取保湿及覆盖养护措施的基础都进行整改, 并要求升压站施工队伍必须加强质量管理, 避免再次出现类似现象。



施工单位(盖章)

项目经理(签字)



2017 年 06 月 15 日

复查意见:

经现场复查问题已及时整改完成。

项目监理机构(盖章)

总/专业监理工程师(签字)



2017 年 06 月 15 日