

监理通知回复单（
 类）

编号：B. 5. 1
 苏 B. 2. 17

工程名称：
 金坛区直溪镇二期20MW鱼塘水面光伏电站项目

致：
 常州正衡电力监理工程有限公司

我方接到编号为
 JXM7-001
 的监理通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

附件：需要说明的情况

我公司西区逆变器平台立柱下部的蜂窝麻面已按质量处理方案整改完毕。

施工项目经理部（章）：
 常州市金坛建总建设工程有限公司

项目经理（签字）：
 2017年03月01日

项目监理机构签 收人姓名及时间	李保君 2017.3.2	施工项目经理部签 收人姓名及时间	明强 3.2
--------------------	--------------	---------------------	--------

监理复查意见：

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师（签字）：
 刘士发

2017年3月2日

注：1、监理通知回复单分为：质量控制类（B. 51）、造价控制类（B. 52）、进度控制类（B. 53）、安全文明类（B. 54）、工程变更类（B. 55）。
 2、本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。

