

监理工程师通知单

表号: B-1

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZGF-002

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 (单位)

主题: 现场安全、材料保管问题

内容:

- 1、经监理现场巡视发现,你方在升压站施工过程当中,部分人员未戴安全帽进入施工场地,现要求你方加强现场管理制度,未佩戴安全帽人员一律不准进入施工场地。
- 2、关于昨日下发的监理工作联系单 CZGF-08 当中提出的组件安装问题仍未进行整改。
- 3、现场材料堆放凌乱,光伏区内已安装完成的桩头支柱随处丢弃,螺丝垫片乱扔现象普遍存在,现要求施工单位加强材料保护和管理,避免造成不必要损失。
- 4、汇流箱堆放在水池边,并已发生倾斜,为避免掉入水沟当中,现要求施工单位重新安排堆放位置。

后附照片:

限 2个 工作日内回复。

项目监理机构(章)

总监理工程师/专业监理工程师:

日期:



填报说明:

本表一式 份,由项目监理机构填写,抄送相关单位。

