

监理工程师通知单

表号: B-1

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZGF-004

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 (单位)

主题: 环网接地扁铁质量问题

内容:

1、经监理现场巡视发现, 光伏场区 8 区环网接地扁铁存在问题: 设计要求扁铁规格为 60mm×6mm 热镀锌, 经监理实地测量现场使用的材料为 40mm×4mm 热镀锌, 与图纸设计不符。现要求施工方立即将不符合设计规格的扁铁材料撤出施工场地, 严格按照图纸设计施工。如再发生施工材料与图纸设计不符现象, 将按施工合同第一部分协议书相关条款处理。

后附照片:

限 2 个 工作日内回复。

项目监理机构 (章)

总监理工程师/专业监理工程师:

日期:

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

