

监理工程师通知单

表号: B-1

工程名称: 池州市贵池区乌沙镇新庄村 20MW 光伏综合经济农业生态大棚集中并网发电项目

编号: CZGF-005

致: 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 (单位)

主题: 施工质量问题

内容:

- 1、经监理现场巡视发现, 光伏北区部分接地沟内仍存在 40*4mm 接地扁铁, 要求施工方严格按照图纸设计施工。
- 2、北区部分电缆埋设深度不符合图纸设计要求, 现场测量深度为 800mm, 要求施工方立即进行整改。
- 3、汇流箱接线要做好余量。
- 4、已下发的监理工程师通知单, 要求施工方在规定时间内进行整改并回复, 逾期不整改回复我方将作考核处理。

后附照片:

限 2 个工作日内回复。

项目监理机构 (章)

总监理工程师/专业监理工程师: 张敬

日期: 2017.5.21

填报说明:

本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

