

监理工程师通知回复单

表号: A-31

工程名称: 安徽池州 2×20Wp 光伏发电项目

编号: CZGF-011

致 常州正衡电力工程监理有限公司池州 40Wp 光伏发电项目 监理项目部:

我方接到编号为 CZGF-011 的监理工程师通知单后, 做出以下回复:

- 1、对于消缺通知单发现的问题, 我部已经安排施工班组进行消缺整改
- 2、我部安排消缺工作全力在消缺整改期限内完成
- 3、对于实在无法消缺整改问题, 同意处以经济考核

承包单位(章):

项目经理:

日期:



监理项目部复查意见:

同意,

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期:



本表(含附件)一式____份, 由承包项目部填报, 监理项目部存____份, 承包单位存____份。



由 扫描全能王 扫描创建