

监理通知单

工程名称: 义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目

编号: YXJY-ZHJL-011



事由	关于施工过程中的质量问题	签收人姓名 及时间	2017.0627. 4/11/17
----	--------------	--------------	--------------------

致: 东方日升(宁波)电力开发有限公司

2017年6月26日, 我监理部巡视现场时发现升压站施工现场存在以下问题:

- 1、GIS室消防器材摆放不规范, 此问题已多次提醒;
- 2、GIS室卷帘门电源线施工不规范;
- 3、GIS室排风扇施工不规范, 电源线裸露, 并且未固定。

针对以上问题, 我监理部要求你单位在 24 小时内按照施工图纸和施工规范进行整改, 并以书面回复单通知监理部进行验收。



发文单位(章):

项目负责人(签字): 张合七

2017年6月26日

注: 本通知单抄送收文单位, 监理项目部、业主项目部各一份