

监 理 通 知 单

工程名称: 义县珈煜 60WM 农光互补光伏发电项目

编号: YXJY-ZHJY-013

事由	关于施工过程质量问题	签收人姓名及时间	李振伟 2017.9.14
----	------------	----------	---------------

致: 山东海之晟能源工程有限公司施工项目部

2017 年 9 月 14 日, 我监理部巡视现场时发现, 温室大棚现场施工存在以下问题:

1、经检查 4#、5#温室大棚不符合规范和设计图纸要求, 设计图纸要求垫层厚度是 100mm, 实际现场测量平均度为 70mm, 监理部已多次口头警告和要求, 你方施工依然没有按照规范及相关设计要求施工, 监理项目部要求你方立即整改, 自检合格后报监理项目部复查。

监理项目部 (章)

专业监理工程师: 李振伟

日期: 2017 年 9 月 14 日