

监理工程师通知回复单

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目 编号：YXJY-HFD-003

致常州正衡电力工程监理有限公司义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电监理项目部：

我方接到编号为 YXJY-ZHJL-003 的监理工作联系单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

2017 年 4 月 25 日接到监理工作联系单后，已组织人力对联系单内问题予以处理，处理情况如下：

- 1、对 GIS 室顶板底筋保护层不合格的部位进行处理，抬高配筋，已整改完成。
- 2、光伏区高空作业人员全部佩戴安全带，我方也将加大安全巡查力度。

东昇（宁波）电力工程
施工项目部（章）
项目经理：[签名]
日期：2017.4.26

监理项目部复查意见：

已整改合格

常州正衡电力工程
监理项目部（章）
总/专业监理工程师：[签名]
日期：2017.4.26

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。