

监理工程师通知回复单

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目 编号：YXJY-HFD-007

致常州正衡电力工程监理有限公司义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电监理项目部：

我方接到编号为 YXJY-ZHJL-007 的监理工作联系单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。



2017 年 5 月 8 日接到监理工作联系单后，已组织人力对联系单内问题予以处理，处理情况如下：

1、对升压站继保室设备基础槽钢进行整改，目前已达到安装要求，同时进行焊接防腐处理。

常州日升(宁波)电力有限公司
施工项目部(章)
项目经理: 
日期: 2017.5.9

监理项目部复查意见：

已整改合格

常州正衡电力有限公司
监理项目部(章): 
专业监理工程师: 
日期: 2017.5.9

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。