

监理工程师通知回复单

工程名称：义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电项目 编号：YXJY-HFD-001

致常州正衡电力工程监理有限公司义县珈煜 60MW 农光互补光伏发电监理项目部：

我方接到编号为 YXJY-ZHIL-00 的监理工作联系单后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

2017 年 5 月 17 日接到监理工作联系单后，已组织人力对联系单内问题予以处理，处理情况如下：

- 1、主变防火墙混凝土浇筑进行报验。
- 2、电缆沟电缆支架与接地扁钢焊接面进行整改，进行双面焊接，之后项目部将加大现场施工工艺检查力度。

施工项目部（章）：
项目经理：_____
日期：2017.5.18

监理项目部复查意见：

已整改合格

监理项目部（章）：
总/专业监理工程师：_____
日期：2017.5.18

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。