

监理工作通知单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 220kV 线路送出工程

编号：004


致：河南电力勘测设计院禹州梨园沟项目部

事由：G1 钢筋笼吊装

内容：经业主、监理现场巡视 G1 钢筋笼吊装存在以下安全、质量问题：

- 1、吊车附近无安全围护措施，安全人员没有到场
- 2、钢筋笼起吊点在箍筋上
- 3、没有上报施工方案
- 4、基坑没有清理，坑壁存在大量泥土
- 5、钢筋笼在吊装过程中变形

现场存在严重安全、质量隐患，避免出现重大事故，要求你方立即整改，如不安装图纸规范整改将对你方进行经济处罚。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：梅波

日期：2017 年 05 月 15 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。