

监理通知回复单

工程名称：广平县中盛新能源有限公司 5.98MWp 分布式光伏发电项目 编号：5XMB14-SGWY-015

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 GFDZJBM08-GSG-016 的监理通知后，已按要求完成了所有工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、我方已对组件压块进行排查，将倾斜压块重新安装；
- 2、我方已对箱变基础台阶做修补养护处理，对电缆沟做防水处理；
- 3、我方现场已对部分桥架存在的问题做修缮处理；
- 4、我方已对汇流箱、箱变等设备内部悬挂标识牌、粘贴标签；
- 5、我方对汇流箱、逆变器设备接地做了加固；
- 6、我方将在汇流箱内张贴图纸，断路器粘贴标签；
- 7、我方箱变高低压侧已标明；
- 8、我方已针对组件接地线和扁铁连接线进行补漏工作；
- 9、我方对接地扁铁的镀锌层补刷防锈漆；
- 10、我方已对逆变器、汇流箱、箱变等设备做好防火泥封堵；
- 11、我方已对穿管电缆做好防火封堵工作；
- 12、我方已按要求重新制作通信电缆头；
- 13、我方已对桥架引下施工做了调整，引下转角处垫保护皮；
- 14、我方已对电缆敷设、穿管、绑扎进行了修缮；
- 15、我方已对通讯柜的电缆穿管，做好接地连接，底座螺栓固定；
- 16、我方将电缆管与桥架借口处做好封堵；
- 17、我方已将因施工原因导致的屋面彩钢瓦损坏进行了修缮；
- 18、我方各个工序和隐蔽工程都按要求及时上报监理。

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：2019.7.30

监理单位复查意见:

经审核以上部分均已整改

监理单位(章):

总/专业监理工程师:

日



注 本表一式三份,由施工项目部填报,业主项目部、监理单位各一份,施工项目部存二份。