

监理工程师整改通知回复单

项目名称：山西万事兴 5.5MWp 屋顶分布式光伏电站项目

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理单位：

我方接到的监理工程师整改通知后，已按要求完成了整改工作，现报上相关资料，请予以复查。

内容：

- 1、预制仓、箱变、逆变基础内积水问题已找到原因并整改。
- 2、与设计院沟通后缆沟长度为 50 米设立防火墙，现场不足可以不设，出线处已经做好封堵。
- 3、屋顶接地环网已经按照设计要求和完成。
- 4、汇流箱内已经做好封堵。
- 5、屋顶穿线管已经完成固定工作。
- 6、屋顶维护通道已经加固完成。
- 7、预制仓接地已经打磨完成并做好接地连接。
- 8、5#、6#、8#、9#厂区屋顶的 100*50 桥架已经整改完毕。

承包单位（章）：

项目经理： 王明

日期： 2017.7.11

项目监理单位复查意见：

项目监理单位（章）：

专业/总监理工程师： 王明

日期： 2017.7.15

本表一式 份，由承包单位填报，建设管理单位存 份，项目监理单位存 1 份，承包单位存 份。