

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号: HXXHGD-CZZH-ZL-007

致: 中国水利水电建设工程咨询西北有限公司、山东国信环境系统股份有限公司施工项目部

事由: 光伏发电受电区域光伏板螺栓松动、组件滑落

内容: 10月28日、10月29日, 监理巡视受电区域, 发现部分光伏板已吹落; 支架、光伏板安装螺栓松动、未紧固的现象, 已告知相关单位, 但仍迟迟无人处理。为保证受电区域正常生产及设备人员安全, 现要求你单位尽快组织人员进场处理。处理要求如下:

- 1、 尽快对吹落的电池板进行更换;
- 2、 尽快现场已安装的所有支架、电池板检查并紧固松动的螺栓;
- 3、 配备专业人员进行现场监护工作。

附件: 现场图片

限 2 日内回复


监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:  10月20日

日期: 2017年10月20日

注 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。

2017年10月29日 上午10:19:45
海兴雄晖光伏电站



2017年10月29日 上午10:19:39
海兴雄晖光伏电站



2017年10月29日 上午10:14:38
海兴雄晖光伏电站



2017年10月29日 上午10:10:02
海兴雄晖光伏电站

