



监理工程师通知单


工程名称：马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-04

致：大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（承包单位）：

主题：卫生间隔墙基础施工质量事宜

内容：经现项目监理机构巡视检查发现，现场存在以下问题，综合楼 120 卫生间隔墙基础未按照设计要求进行施工，现场施工为：C20 混凝土，宽度为 25cm 至 45cm 之间，厚度为：20cm 左右，不符合设计要求，设计为：素土分层夯实，混凝土基础下口宽度为：600，厚度为 450，现场不合格的基础必须拆除重新施工，设计要求详见下图：



以上质量问题你项目部必须立即整改到位，加强技术交底，保证以后施工过程中不得出现类似质量问题，整改完成后，报项目监理机构验收。

限 2017 年 5 月 25 日前回复。

附件：无

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017.5.24

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。