



监理工程师通知单

工程名称：马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZHJL-SHGF-07

致：大元建业集团股份有限公司善厚渔场项目经理部（承包单位）：

主题：关于综合楼装饰质量事宜

内容：综合楼现已经进入二次装修施工阶段，经项目监理机构巡视检查发现，存在以下问题：

- 1、综合楼电线导管明铺没有固定，导管连接不到位，接线盒未安装线盒盖；
- 2、接地扁铁焊接存在接头的焊缝不饱满，焊接长度不够，存在点焊现象；
- 3、吊顶内边龙骨未做防火处理，违反了规范要求；
- 4、其他未经事宜自查自纠。

限 2017 年 6 月 10 日前回复。

附件：无

抄送：马鞍山通威新能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2017.6.8

本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。