

表 A. 43 监理工程师通知回复单

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目编号: HXYG-01-DYJY-A43-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZHJL-SHGF-02 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

回复内容:

- 1、桩帽基层出现锈迹、淤泥等污迹已安排班组清理干净, 确保防锈层质量。
- 2、局部桩帽防锈漆涂刷不均匀、见底和挂滴现象安排重新补刷到位。
- 3、银粉漆涂刷不均匀和见底现象的也重新补刷到位。
- 4、进场油漆材料已收集资料并履行报验手续。
- 5、检查有写字的和油漆流挂等被污染的桩已安排班组清理干净。
- 6、已组织对施工班组进行技术交底工作并形成技术交底记录单。



项目监理机构复查意见:

经检查以上问题已经整改完成。



项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期:

本表一式份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。