

### 表 A. 43 监理工程师通知回复单

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目编号: HXYG-01-DYJY-A43-003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZHJL-SHGF-03 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

回复内容:

- 1、针对现场未带安全帽的施工人员已对其进行批评教育并给以警告处分。
- 2、对临边无围挡存在安全隐患的部位安排专人指导班组用钢管搭设防护进行围护, 并悬挂警示标牌。
- 3、临时用电乱拉乱接现象安排现场电工班组进行了清理并按照TN-S系统进行布置。



项目监理机构复查意见:

经检查以上问题已整改完成



项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期:

2017.5.11

本表一式份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。