

表 A. 43 监理工程师通知回复单

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目编号: HXYG-01-DYJY-A43-008

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZHJL-SHGF-08 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

回复内容:

- 1、管理区电缆铺设的过路部位已挖出进行穿套管进行保护。。
- 2、部分预埋钢套管管口重新加套了带喇叭口的形状的套管进行安装。
- 3、局部支架檩条安装扭曲不顺直, 已安排安装班组进行调整。

大元建业集团股份有限公司
承包单位(章):
项目经理: 周志
日期: 2017.6.10.

项目监理机构复查意见:

经检查以上问题已整改完成

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 林进贤

日期: 2017.6.10

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

