

表 A. 43 监理工程师通知回复单

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目编号: HXYG-01-DYJY-A43-010

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZHJL-SHGF-010 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

回复内容:

- 1、箱逆变器底部进、出线端电缆直接悬挂在箱变接线端子上, 已由安装班组进行加固;
- 2、桥架间对接处焊接面存在锐角, 易刮伤电缆处已进行打磨处理;
- 3、汇流箱出线端至电缆桥架部分未穿波纹管已安排班组进行拆除并按要求设置管内穿线;
- 4、接地扁铁焊接存在焊缝不饱满、未焊透及咬边现象已落实重新焊接;
- 5、接地扁铁焊缝未做防腐材料已按要求进行了防腐材料涂刷;
- 6、塘底平整度高低不平, 已进行平整并达到要求;

大元建业集团股份有限公司
承包单位(章):
项目经理: 周忠
日期: 2017.6.24

项目监理机构复查意见:

已整改完成

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 严进贤

日期: 2017.6.24

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

