

表 A. 43 监理工程师通知回复单

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目编号: HXYG-01-DYJY-A43-015

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZHJL-SHGF-015 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

回复内容:

- 1、已安排相关班组人员对7、8、9#方阵进行消缺施工;
- 2、接通知后已安排安防小组加强成品防护和被盗巡视力度;
- 3、已通知施工班组在未安装光伏组件前不得进行电缆放线施工;
- 4、针对施工图对光伏区围栏施工项目进行了彻查, 并严格执行按图施工。

承包单位(章):

项目经理: 

日期: 2017.8.31

项目监理机构复查意见:

经检查整改完成

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 

日期: 2017.8.31

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

