

表 A. 43 监理工程师通知回复单

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目编号: HXYG-01-DYJY-A43-016

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZHJL-SHGF-016 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

回复内容:

- 1、3#、5#方阵局部光伏板安装存在错位现象已要求班组整改到位;
- 2、直角先落地现象已消除;
- 3、已对安装班组交底并落实檩条斜拉杆必须及时安装到位;
- 4、已安排专人指挥光伏板组件的存放, 确保存放的光伏板组件底部均匀受力;
- 5、针对部分人员上岗时未戴安全帽现象, 已通知项目部安全员进行巡查, 并采取了罚款等相关手段予以杜绝;
- 6、已安排班组每天下班前由专人将运输光伏板沿线道路上的淤泥进行清除。

大元建业集团股份有限公司
承包单位(章):
项目经理: 周忠
日期: 2017.9.29

项目监理机构复查意见:

经检查整改完成

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 华兴贵

日期: 2017.1.28

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

