

表 A. 43 监理工程师通知回复单

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目编号: HXYG-01-DYJY-A43-025

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZHJL-SHGF-25 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

回复内容:

1、根据监理工程师通知单提出的问题, 我项目部立即指派技术人员进入2号方阵进行查验, 将烧坏的2号方阵1号接线盒进行了更换, 并按规范和要求对更换的电缆头进行紧固安装。项目部技术人员带领安装班组对其他设备均进行了全面检查, 确保安全供电。

承包单位(章):

项目经理: 周坤

日期: 2018.04.09

项目监理机构复查意见:

经检查整改完成

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 张廷华

日期: 2018.04.09

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

