

表 A. 43 监理工程师通知回复单

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目编号: HXYG-01-DYJY-A43-027

致: 常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZHJL-SHGF-27 的监理工程师通知后, 已按要求完成了工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

回复内容:

- 1、3号塘排污井缺少预埋管, 接监理工程师通知后已按照施工图设计进行了补设;
- 2、排污管尺寸未按照设计要求预埋的部位, 现已按照施工图设计进行了预埋。

承包单位(章):

项目经理: 周忠

日期: 2018.06.01

项目监理机构复查意见:

经检查整改完成

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师: 孙良贤

日期: 2018.06.01

本表一式三份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。

