

监 理 通 知 单

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HBTN-002

致：河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目施工项目部：

事由：关于施工现场安全文明施工的问题

内容：现场对光伏区巡视检查发现如下问题：

- 1、光伏区安装组件人员不带安全带，存在严重安全隐患。
- 2、组件与组件之间的缝隙不规范。
- 3、现场施工完后，垃圾未及时清理。

针对以上问题请贵公司接到通知后及时整改，限 1 日内整改完毕报监理及业主单位验收。

附件：监理通知单问题清单

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签字]


日期：2017 年 5 月 7 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。


附件：

监理通知单问题清单

主 送	河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目施工项目部	
工 程 名 称	衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目	
建设管理单位	衡水乐阳光伏能源有限公司	业主项目经理：张国锋
监 理 单 位	常州正衡电力工程监理有限公司	总 监：生金文
设 计 单 位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	设 总：孙琳
施 工 单 位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	施工项目经理：刘永建
检 查 日 期	2017 年 05 月 17 日	
检 查 人	生金文、袁野、张红君	
一、 现场问题：		
1、光伏区安装组件人员不佩戴安全带。		
		
2、组件与组件之间的缝隙不规范。		



3、现场施工完后，施工垃圾未及时清理。



针对以上问题请贵公司接到通知后及时整改，限 1 日内整改完毕报监理及业主单位验收。

河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目监理项目部

2017 年 05 月 017 日