

监 理 通 知 单

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-HBTN-006

致：河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目施工项目部：

事由： 关于工程质量与工程进度的问题

内容： 自从 2017 年 6 月 23 日并网后，贵方人员全部撤场，直至今日贵方任然没有安排现场代表常驻项目，造成项目管理人员断层，施工人员消极，施工进度缓慢，严重影响工程进度。并且我方提出的很多问题，现场施工人员仍未进行整改。若因此造成任何问题，由贵方承担后果。

针对以上问题请贵公司接到通知后及时整改，限即日回复，并安排代表常驻项目。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日 期： 2017 年 7 月 17 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。