

监 理 通 知 单

工程名称：河北中友机电 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZYJD-TZ-001

致：中石化建设有限公司第十一分公司项目部

事由 关于 203 厂房电缆排列问题

内容

2017 年 6 月 2 日，经监理现场巡视。在 203 厂房工作面发现以下问题：
203 厂房电缆槽盒内电缆排列不整齐，你公司电缆重新排列整齐后进行回复。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王石根

日期：2017 年 06 月 02 日

