

监 理 通 知 单

工程名称：河北中友机电 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZYJD-TZ-003

致：中石化建设有限公司第十一分公司项目部

事由 电站安全运行

内容

次项目施工工期短抢 630 并网，为了设备运行安全要进行一下专项检查。逆变器，汇流箱接线有虚接的没有是否牢靠。

望你们今天组织专业人员进行检查，线虚接了容易烧设备检查出问题马上整改



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王红欣

日期：2017 年 07 月 03 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。