

监 理 通 知 回 复 单

工程名称：河北中友机电 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

致：常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZYJD-TZ-001 的监理工程师通知后，已按要求完成了 203 厂房电缆槽盒内电缆排列不整齐问题的整改工作，并督促作业人员避免同样问题的再次发生。

工程项目部（章）

项目经理：

日期：2017 年 06 月 05 日

审查意见：

监理项目部（章）

专业监理工程师：

日期：2017 年 06 月 05 日

