

# 监 理 通 知 回 复 单

工程名称：河北中友机电 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

致：常州正衡电力工程监理有限公司

我方接到编号为 ZYJD-TZ-002 的监理工程师通知后，已按要求完成了 ICU 厂房光伏组件安装边沿不直问题的整改工作，并督促作业人员避免同样问题的再次发生。

工程项目部（章）



项目经理：王沛强

日期：2017 年 06 月 09 日

审查意见：

符合要求

监理项目部（章）



专业监理工程师：王磊

日期：2017 年 06 月 09 日

