## 监理通知单

工程名称:山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目 编号: SDSY-ZHJL-001

致:大连秦能电力工程设计有限公司神宇机械制造 6MW 施工项目部
事由: 关于钢梯施工质量问题
内容: 现场巡视检查发现钢梯焊接所用钢材与图纸设计不符(图纸要求
HW150*150 现场采用方钢) 且个别部位做法与设计要求不符。
请贵公司收到通知后及时组织人员整改,待整改完毕自检合格后报监理及
业主单位验收。
监理项目部(章)
总/专业监理工程师:

注:本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存一份。