

监理通知单

工程名称:山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号: SDSY-ZHJL-007

致: 大连秦能电力工程设计有限公司神宇机械制造 6MW 施工项目部

事由: 关于施工质量事宜

内容: 2017 年 05 月 15 日经监理在现场巡视中发现, 发现以下问题:

- 1、组件间接地线压固不实情况较多。
- 2、组件安装南北阵列不整齐, 呈锯齿状。东西小阵列安装不整齐, 有错牙情况, 整体不美观。
- 3、3*300 电缆放线过程中有绝缘层外皮刮擦破损情况, 且在电缆桥架内摆放不规整, 电缆交错摆放。
- 4、电缆穿桥架孔未安全防护, 空洞尖锐易对电缆造成损伤。



监理单位（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2017 年 3 月 15 日



注：本表一式三份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份