

监理通知回复单

工程名称：山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶电站项目

编号：SDSY-QNDL-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司神宇机械制造 6MW 监理项目部：

我方接到编号为 SDSY-ZHJL-004 的监理通知后，已按要求对现场存在的施工安全、质量隐患进行整改，现报上，请予以复查。

1、组件至逆变器光伏线缆外漏部分穿线管全部配备黑色软管且每根电缆配备一根保护管；

2、箱变接地已按照设计图纸进行布置；

3、屋顶采光带已布置安全防护网，同时在采光带上喷涂危险标识；

4、已通知现场所有施工人员，严禁在光伏组件上摆放杂物。

施工项目部

项目经理：张发顺

日期：2017.5.1



监理项目部复查意见：

经复查，通知单所提问题已整改完毕，复查基本满足相关要求。

监理项目部

总/专业监理工程师：张发顺

日期：2017.5.1



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，建设单位一份、监理项目部一份，施工项目部存 1 份。