

监 理 通 知 单

工程名称：镇江市天能电气设备有限公司屋顶 0.77MW 光伏发电项目

编号： ZHJL-TZD-01

致：江苏镇江安装集团有限公司

事由：关于组件表面存在脚印现象及脚手架搭建的通知

内容：

1、巡视江城电气有限公司施工现场，发现部分组件表面存在人为脚印现象，要求施工单位文明施工，并保护好现场成品件，禁止类似情况发生。

2、脚手架与女儿墙连接点过少，造成脚手架不稳定，存在安全隐患。要求施工方将脚手架与女儿墙进行加固。

3、巡视宏强电气集团有限公司施工现场，发现脚手架竹扁存在严重老化现象，安全隐患过大，要求施工方更换新竹扁。

附件：现场照片

对于以上几点项目部必须于 5 月 15 日落实到位

抄送：扬中天宇光伏系统有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年5月13日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。