

监理通知回复单

程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-04

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 YHWJ-ZHJL-04 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

1. 关于之字型钢斜梯问题，我方项目部已多次与厂方沟通协商，厂方负责人坚决不同意安装钢斜梯。

2. 我方安全员已组织新工人进行了安全教育培训，并对现场施工人员进行安全技术交底。

3. 我方项目部已采购了足够数量的安全帽，现场施工人员和管理人员已按要求正确佩戴安全帽。

附件：

1. 安全技术交底
2. 现场人员正确佩戴安全帽

施工项目部（章）：

项目经理： 明德振

日期： 2017.5.25

监理项目部复查意见：

经复查，以上问题已整改基本落实到位。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 袁志宏

日

期： 2017.05.05

注 本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 份。

附件:

1. 安全技术交底

2. 现场人员正确佩戴安全帽



安全交底记录

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-JSJD-002

项目名称	樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目	交底单位	山东军辉建设集团有限公司
交底主持人签名	明德振	交底日期	2017 年 05 月 05 日
交底级别	☐ 公司级 ☐ 项目部级 ☒ 施工队级		
接受交底人签名： 彭松			
交底作业项目： 电气施工安全技术交底			
安全交底内容：  1、所有施工人员必须持证上岗，严禁在施工现场吸烟和明火，严禁酒后施工、严禁带情绪施工，严禁在施工现场嬉戏打闹和打架、斗殴，施工现场严禁随地大小便。各施工人员必须遵守公司的各项规章制度，坚决禁止有损于公司形象的事件发生。 2、所有施工人员应严格注意安全，按规程作业，听从指挥。不得攀坐不安全位置、行走不安全通道，不得冒险进入危险场所。所有施工人员必须进行“一对一”安全结伴，施工时，相互监督，文明施工，严禁垂直交叉作业，决不从事有可能引起危险发生或导致伤害的任何活动。遇到问题及时向上反映，不得擅作主张。 3、施工人员应首先熟悉和掌握施工区域的环境及施工区域的危险因素，必须检查操作环境是否符合安全要求，机具是否完好、牢固，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后方可施工，严禁盲目施工。 4、施工人员必须服从施工管理人员及安全管理人员的指挥，严禁野蛮施工。同时，施工人员有权拒绝任何对安全不利的不合理要求及指挥性违章。 5、任何人从事任何工作，必须熟悉安全工作规范和施工工艺要求，施工前应该首先列出所有可能的危险因素，针对各种危险因素制订相应的安全防护措施，始终使安全工作受控在控。现场监督人员及监护人必须有强烈的责任心，严格按安全施工规范及安全交底内容施工。			

6、施工负责人、监护人在每天的班前分工及安排施工时，必须进行三交、三查，以保证消除存在的危险因素；必须指导下属以安全的方法作业；必须督促下属正确使用安全防护用品和用具。

7、在施工过程中应严防钢管与任何带电体接触。

环境要求：

1. 操作前必须检查操作环境是否符合安全要求，工具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后方可施工。

2. 现场设置的各种安全设施，严禁挪动或移作它用。

3. 现场应保持整洁，材料、机械应按规定的地点堆放整齐并符合搬运及消防要求。

4. 自觉遵守文明施工“五清”，即随干随清，谁干谁清，一日一小清，一周一大清，工完、料尽、场地清。

交底人签名

明德振

彭崇松



李培全

李付春

曹振华

齐延