

监理通知单

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目


编号：001

致：菏泽市翰源电力设备有限公司

事由：关于施工现场安全文明施工及施工质量的问题

内容：现场巡视所有屋面检查发现以下问题：

- 1 采光带未采取安全防护措施。
- 2 组件包装料清理不及时组件表面有废料



针对以上问题请贵公司接到通知后及时整改，出现问题后果自负。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师： 李学军

日期：2017_年 4 月 24 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存__份，监理项目部存__份。