

监理通知单

工程名称：郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号：005

致：菏泽市翰源电力设备有限公司

事由：关于施工现场材料与施工位置与图纸不符

内容：

2017 年 5 月 17 日经监理在现场巡视中发现，。


接地扁铁与图纸设计不符图纸 40×4 ，实际 40×3

8#厂房箱逆变位置变更，以及二期 10#11#屋顶排气孔

相逆变预埋角铁伸出长度及安装上下位置

逆变箱变之间距离与墙面之间距离与实际不符等问题，要求请尽快联系设计院出图

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：  柏铃铃

日期：2017_年 5 月 18 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。