

监 理 通 知 单

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）
光伏电站中草药种植一体项目


编号：008

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部

事由：关于施工质量事宜：

内容：

1、2018 年 03 月 18 日，光伏 4 区灌注基桩发现部分纵筋分布不均匀。要求施工方按照设计要求立即进行整改，19 日前将整改结果上报监理部。



- 2、基桩混凝土灌注要制作混凝土试样。
- 3、地脚锚栓与基桩网笼连接，要按照设计要求进行施工。

要求施工方严格按照设计要求及施工规范进行施工，确保施工质量



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张永光

日期：2018 年 3 月 18 日

接收人：张永光 2018/3/18

注：本表一式三份，由监理单位、施工项目部、施工项目部各存一份，监理单位存一份。



由 扫描全能王 扫描创建