

监 理 通 知 单

工程名称：中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）
光伏电站中草药种植一体项目

编号：014

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司工程项目部

事由：关于施工质量有关事宜：

内容：

近期入库一批热镀锌扁钢 40X4，镀锌层厚度不符合设计、规范要求，不合格，不可使用。

要求施工方严格按照设计要求及施工规范进行施工、整改，确保施工安全、质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：



李界长

2018.5.22

日

期：2018 年 05 月 22 日

接收人：

周子航

2018.5.22

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建