

监理通知回复单

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药一体化项目 编号: B51-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)


我方接收到编号为 002 的监理通知后, 已按要求完成相关工作, 请予以复查。

- 1、由于天气下雨原因部分桩孔落土过多, 在浇筑前已重新清理空洞; (见附件 1)
- 2、桩基础浇筑前已对积水用水泵进行排除;

附件: 有

施工项目经理部 (章):

项目经理 (签字):



项目监理机构签
收入姓名及时间

施工项目经理部签收人
姓名及时间

监理复查意见:

经复查, 以上问题已完成整改

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师 (签字):



注: 1、 监理通知回复单分类为: 质量控制类 (B51)、造价控制类 (B52)、进度控制类 (B53)、安全文明类 (B54)、工程变更类 (B55)。
2、 本表一式二份, 项目监理机构、施工单位各一份。

附件 1：部分桩孔落土过多，在浇筑前进行清理空洞。积水的及时排水。

