

监 理 通 知 单

工程名称：广州九顺汽车配件有限公司 2.4585MW 分布式光伏发电项目


编号：GZWS-ZHJL-20170814

致： 中设无锡机械设备工程有限公司 项目部

事由：关于屋面施工作业安全问题事宜

内容：

1. 贵项目部人员在屋面施工前，屋面安全防护栏部分没有安装完成。
2. 屋面采光带处没有安装安全防护网，以及没采取其它安全防护措施。



以上问题事宜要求贵项目部接此通知后立即整改。（三日之内回复）



监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 任仲峰

日期： 2017 年 08 月 14 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。