


工程质量罚款通知单

工程名称	扬中市通威环太渔光一体二期 4MW 发电项目		
建设单位	镇江市通威环太惠金新能源有限公司		
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	中石化工程建设有限公司苏中分公司		
工程问题	关于扬中市通威环太渔光一体二期 4MW 发电项目 光伏支架檩条镀锌质量问题		
罚款事由	中石化工程建设有限公司苏中分公司： 你单位承建的扬中二期光伏项目光伏支架到场后，在经建设单位、监理单位验收过程中发现以下质量问题： 1、光伏支架檩条镀锌层表面呈点状或块状凸起，存在大小不等、表面粗糙的锌粒或是锌疤； 2、檩条表面镀锌层镀锌不均匀，存在大面积不规则图案； 3、檩条镀锌层表面有漏镀的地方或没有附着牢固； 针对以上问题决定处罚你单位人民币 10000.00 元，并要求你单位加强质量管理，以上问题限期整改。同时请你单位在三日内缴清罚款，否则从工程款中扣除。		
罚款金额	小写：¥10000.00 元 大写：壹万元整		
罚款方式	☐ 罚款从工程进度款中扣除 ☐ 缴纳现金		
监理工程师： （项目章） 日期：	建设单位负责人： （项目章） 日期：		



问题图片

