

监 理 通 知 单

工程名称：丹阳图南合金 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM01

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

事由：针对现场施工存在的问题

内容：

你单位施工的丹阳图南合金 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目在屋面光伏夹具、支架、组件吊装过程中存在以下问题：

- 1、屋面光伏夹具、支架安装完成后，拉拔试验要出具相关的拉拔试验报告。
- 2、组件吊装方案未报我方监理项目部审核。
- 3、光伏板运输操作不规范，单人运输光伏板，易造成背板划伤，建议施工单位召开相关组件安装技术交底会议，杜绝此现象发生。

对于以上存在的问题限你单位于 2017 年 5 月 12 日前整改完毕

抄送：丹阳中康电力开发有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2017 年 5 月 10 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。