

监 理 通 知 单

工程名称：丹阳图南合金 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM05

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

事由：针对现场施工存在的问题

内容：

经业主、监理验收时发现，你项目部施工的丹阳图南合金 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目存在以下问题。

- 1、你项目部施工的 23# 及 20# 屋面存在严重组件踩踏问题，现要求你项目部对踩踏组件进行现场拆除送检，以防存在隐裂现象发生。
- 2、组件安装横平竖直不到位，影响观感，现要求你项目部对所有安装完成的组件进行自检、互检、专检。

对于以上存在的问题限你单位于 2017 年 5 月 23 日前整改完毕

抄送：丹阳中康电力开发有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2017 年 5 月 21 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。